

รายละเอียดการขอเชื่อมโยงระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง

1. โรงงานส่งหนังสือขอเชื่อมข้อมูลโดย

เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. เอกสารประกอบ มีดังนี้

กรณีที่ 1 อยู่ระหว่างทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงานแบบเอกสารใบอนุญาตการประกอบกิจการ กนอ. 01/2 หรือ 03/6, ใบขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักร, แบบฟอร์มขอเชื่อมโยง และรายละเอียดที่แสดงค่ามาตรฐานตามมาตรการ EIA/EHIA/IEE ของบริษัทฯ จากเล่มรายงาน (ถ้ามี)

กรณีที่ 2 ได้รับอนุญาตจากกนอ. ให้เริ่มประกอบกิจการแล้ว แบบหนังสือใบรับแจ้งการประกอบกิจการ 03/2, แบบฟอร์มขอเชื่อมโยง และรายละเอียดที่แสดงค่ามาตรฐานตามมาตรการ EIA/EHIA/IEE ของบริษัทฯ จากเล่มรายงาน (ถ้ามี)

3. ศสพ.กนอ. ติดต่อกลับโรงงาน เพื่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์ติดต่อ 02-2072700 ต่อ 8003, 8805 หรือ 02-2570876 E-mail : warroom1@ieat.mail.go.th

