

รายละเอียดการขอเชื่อมโยงข้อมูลระบบตรวจสอบมลพิษแบบต่อเนื่อง

1. โรงงานทำหนังสือขอเชื่อมโยงข้อมูลโดย
เรียน ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. กรอกแบบฟอร์มการขอเชื่อมโยงข้อมูล
3. เอกสารประกอบการขอเชื่อมโยงข้อมูล มีดังนี้

กรณีที่ 1 อยู่ระหว่างทดลองเดินเครื่องจักร ก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน

แนบเอกสารใบอนุญาตการประกอบกิจการ กนอ. 01/2 หรือ 03/6, ใบขออนุญาตทดลองเดินเครื่องจักร, แบบฟอร์มขอเชื่อมโยงข้อมูล และรายละเอียดที่แสดงค่ามาตรฐานตามมาตรการ EIA/EHIA/IEE ของบริษัทฯ จากเล่มรายงาน (ถ้ามี)

กรณีที่ 2 ได้รับอนุญาตจากกนอ. ให้เริ่มประกอบกิจการแล้ว

แนบหนังสือใบรับแจ้งการประกอบกิจการ 03/2, แบบฟอร์มขอเชื่อมโยงข้อมูล และรายละเอียดที่แสดงค่ามาตรฐานตามมาตรการ EIA/EHIA/IEE ของบริษัทฯ จากเล่มรายงาน (ถ้ามี)

4. โรงงานส่งหนังสือ และเอกสารขอเชื่อมโยงข้อมูลมาที่
 - สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม/ท่าเรืออุตสาหกรรมในพื้นที่ 1 ฉบับ
 - ศสพ.กนอ. อีเมล warroom1@ieat.mail.go.th 1 ฉบับ
5. ศสพ.กนอ. ติดต่อกลับโรงงาน เพื่อประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม และแจ้งผลการเชื่อมโยงข้อมูล

